

Pečující olej



K dostání v: 1,0 l - 2,5 l – 0,25 ml –
přírodní, bílý, šedý, hnědý, černý, extra bílý

Spotřeba:
30-40 m²/litr



Pečující olej se používá pro ošetřování olejovaných dřevěných povrchů.

Pečující olej lze aplikovat pro obnovu celkového vzhledu a ošetřování olejovaných dřevěných povrchů. Teplota podlahy a teplota v místnosti by se měla pohybovat mezi 15°C-35°C. Je žádoucí, aby během nanášení a schnutí oleje bylo zabezpečeno dostatečné větrání místnosti. Např. otevřená okna dveře atd.

Jak postupovat - krok 1

Vyčistit podlahu intenzivním čisticím prostředkem, poměr ředění 125 ml na 5 l vody. Podlaha musí schnout minimálně 8 hodin. Podlaha musí být zcela suchá.

Jak postupovat - krok 2

Obsah obalu důkladně promíchat. Nanášet cca. 1 dl na každých 4 m² pomocí vložky, válečku, bavlněného hadříku anebo v případě velkých ploch - leštičkou. Dávat pozor, abychom olej beze zbytku vetřeli do dřeva, leštit do momentu, až je dřevo nasycené a má stejný vzhled.

Jak postupovat - krok 3

Před zahájením olejování jiné části povrchu vytřít podlahu do sucha čistým bavlněným hadrem, na povrchu nesmí zůstat nadměrné množství oleje. Takovým způsobem nanášet olej na celou plochu podlahy.

Jak postupovat - krok 4

V případě strojního leštění je primárně podlaha vytvrzená po dobu cca. 4 hodin při 20°C a lze po ní opatrně chodit. Pochůznost ručně olejované podlahy je po uplynutí cca. 24 hodin. Abychom zamezili přístupu prachu, nečistot a vody do nevytvrzeného oleje, doporučujeme na prvních 24 hodin položit v místech chůze běhouny z vlnité lepenky (vlny směrem dolů) a po tuto dobu podlahu nemýt vodou. Nářadí čistit ředidlem na olej. Hrozí nebezpečí samovznícení: Hadry nasáklé olejem a prachem po broušení se mohou lehce samy vznítit. Hadry/prach po broušení vložit k nasáknutí do vody a skladovat v hermeticky uzavřených nádobách, následně likvidovat.